




CD-Recordable Spezifikation

 bedruckbarer Bereich auf der CD
(Angaben in mm)



Positionspunkte und Paßmarken

Erforderlich sind 4 Meßpunkte außerhalb des CD-Kreises mit einem Durchmesser von 2 mm.

Die Position der Mittelpunkte o.g. Meßpunkte bezogen auf den CD-Mittelpunkt soll wie folgt sein:

(Angaben in X [mm]; Y [mm])
(45,45), (45,-45); (-45,-45), (-45,45)

Die Paßmarken sind im Zentrum der CD sowie bei 0°, 90°, 180° und 270° wie in der Zeichnung angegeben anzuordnen.